

Copia

Supervisor: 17254 OLVER TRUJILLO JIMENO

OT Padre: 00046605
Originador: 202 Mine

OT fecha creation: 02/05/2016
OT fecha/hora impresion: 25/05/2016
6:04:35

Detalles del Equipo

Equipo: VC029 BW226 Bomag
Serie: 101562861149
Horometro: 1,309.50
Tipo de OT: PM proposal JDE

Descripción: Vibratory Compactor
Frente de Trabajo: 25/05/2016 00
Fecha/Hr. Requerida: 25/05/2016 00
Prioridad: Normal

Detalle de la Orden de Trabajo

Problema Reportado: BW226 -MAINTENANCE -250HRS-PM1
Sistema:

Grupo:
Tecnico:

Taller: BOTUJA AREA
Capataz: OLVER TRUJILLO JIMENO

Backlog:

Realizado (SI/NO)

Procedimientos de Servicio, Seguridad y Ambiente

Trabajo Realizado - OT

Causa Probable:

Trabajo Realizado:

PM 1
Se Reemplazaron los filtros Diesel. Se Reemplazó el
filtro de aceite del motor. Se cambió el aceite
del motor.

Observaciones:

HOROMETRO: 1328.1
INICIO (fecha/hora): 25/5/16 FINAL (fecha/hora): 25/5/16

FIRMA

NOMBRE

TECNICO LIDER (CAPATAZ)

SUPERVISOR

Manuela Pulido

Oliver Trujillo